

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GRANDI OPERE

OGGETTO: 1071-2022.Ac cordi Quadro per interventi di manutenzione "B" per elimi nazion e

di non conformità o rischi gravi e imminenti, (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 2 Novoli -Careggi - Contratto Rep. n. 864/2021 Prot. n. 246633 del 24/09/2021. CUP B15B18010220001-CIG 82874815AB. Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo della Loggia dei Bianchi (cod.imm.

102.11).

Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo della Loggia dei Bianchi

(cod. imm.102.11).

Responsabile del Procedimento Arch. Gianmarco Maglione

D.L. Arch. Giulia Santarpia.

Aggiudiazione: D.D. Prot. n. 0272898 del 28.11.22 Rep. 1560/2022

Contratto: Rif. 279_2.504 Prot. 85676/2023 del 18.04.2023 Lett era contratto applicativo - CUP

B15B18010220001- CIG 828748 15AB CIG DERIVATO ZC93859393 - per l'esecuzione dei lavori di "Lavori di messa in sicurezza e risanamento

conservativo della Loggia dei Bianchi (cod. imm .102.11)

Impresa: la Soc. Magnetti S.r.l., con sede in Sede Via Stupinigi 45 Vinovo (TO) P.IVA

00485070015

Importo

contrattuale: di € 39.611,98 oltre IVA al 10% dei quali € 29.958.25 per lavori € 9.653,73 per

Costi della sicurezza e per l'applicazione del PSC non soggetti a ribasso;

Tempi di

esecuzione: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.

CUP 815818010220001 CIG: 82874815AB CIG: derivato ZC93859393 l

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 del D. L.vo 50/2016)

VERBALE DI VISITA

La visita per la redazione del presente certificate è stata svolta il 24/07/2023, all a quale oltre al sottoscritto Direttore Lavori - era presente la Soc. Magnett i S.r. I., con sede in Sede Via Stupinigi 45 Vinovo (TO) P.IVA 00485070015

Descrizione dei lavori eseguiti

Si riportano di seguito gli interventi edilizi ed impiantistici eseguiti: Lavori edili

- Demolizioni di intonaco distaccato esterno
- Consolidamento del Campanile a vela
- Consolidamento delle opere in pietra Restauro e revisione degli infissi esterne Pulitura della pavimentazione in cotto
- · Riparazione del manto di copertura
- Sostituzione del canale di gronda e del pluviale in rame
- Consolidamento della struttura lignea del tetto.

RELAZIONE

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la convinzione che:

- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate
- le lavorazioni sono stata condotte a regola d'arte

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite dal contratto ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto e delle proroghe autorizzate e concesse;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori;

I) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Il sottoscritto Direttore Lavori certifica che i lavori di l'esecuzione dei lavori di "Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo della Loggia dei Bianchi (cod. imm.102.11), in via delle Gore 1/a - Firenze, sono stati "regolarmente eseguite" e liquida pertanto il credito così come sotto specificato:

All'Impresa alla Magnetti S.r.l., con sede in Sede Via Stupinigi 45 Vinovo (TO) P.IVA 00485070015 la somma complessiva di a €. 39.609,09 (Euro trentanovemilaseicentonove/09) oltre I.V.A. 10% di cui € 9.653,73 per costi sicurezza non soggetti a ri basso.

Si propone, pertanto il pagamento

Il presente Certificato, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Firenze, 24/07/2023

IL RUP

Arch. Gianmarco Maglione

L'IMPRESA

alla Magnetti S.r.l

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giulia Santarpia





AREA GESTIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 205 Prot. n. 171953 del 02/08/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente (Arch. Carmen Carrera)





AREA GESTIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

Da un secolo, oltre.

Si riportano le seguenti annotazioni inserite in Titulus:

- "Si precisa che, a pagina 1, il numero di Protocollo del contratto dei lavori in oggetto è 85668/2023 e non 85676/2023.";
- "Si annota che l'importo da liquidare a pag. 3 di questo atto di cantiere, contiene un errore materiale , effettivamente l'importo da liquidare alla ditta è €. 39.607,83 oltre IVA al 10% e comprensivo degli oneri della sicurezza. Tale annotazione deve essere inviata alla Ditta Magnetti per pec a rettifica dell'atto di cantiere protocollato il 02.08.2023 n. 0171953".